

Tursti stengt på ubestemt tid



Bærum kommune har satt opp tydelige sperrebånd på turstien som er rammet av ras langs Lysakerelva.
Foto: Richard Sveaas Dale

Et steinras gjør at turstien på Bærumssiden av Lysakerelva er stengt.

[Richard Sveaas Dale](#), 23. februar 2020, kl 09:30

Raset som har gått over turstien har tatt med seg både jord, stein og vegetasjon. Nede ved elvekanten ligger flere store steiner, noen av de har også tatt med seg trær. Rasstedet er rundt 500 meter opp fra der Bærumsveien krysset elven.

Bærum kommunes avdeling for natur og idrett har vært på stedet og satt opp tydelige sperrebånd.

– Det er et strakstiltak vi gjør for å sørge for at ingen skal gå der hvor raset har gått, sier kommunalsjef for tekniske tjenester, Svein Finnanger.

Når stien igjen kan åpne, er uvisst. Men det kan ta tid før rasstedet er ryddet og sikret.

– Vi venter på en fagrapport fra geologer som undersøker stedet før vi bestemmer oss for hvilke tiltak som må gjøres, sier Finnanger.

Ikke rast tidligere

Han peker på at dette er vanlig prosedyre ved slike ras. Også etter det [store steinraset som gikk ved Åsbråtan under Kolsåstoppen](#) i oktober ble det bestilt en fagrapport fra Norges Geotekniske Institutt for å kartlegge faren for nye ras.

– Har denne turstien ved Lysakerelva vært utsatt for ras tidligere?

– Nei, jeg kan ikke huske at det har vært større ras der. Massene siger litt, men ras kan jeg ikke huske, sier kommunalsjefen.

I mellomtiden kan turgåere benytte turstien på Oslo-siden av elven for å ta seg oppover langs Lysakerelva.



Store steiner og jordmasser har tatt med seg flere trær på vei ned mot elven.
Foto: Richard Sveaas Dale